



青州未央红丝砚博物馆消防安全检查报告

根据市文旅局通知要求，结合我馆实际情况，就文物消防安全管理工作进行自查自纠，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

青州未央红丝砚博物馆成立于2016年8月，地址位于青州市王府街道刘井社区北邻，占地面积约6000余平米。以博藏、精研、教化、弘扬和传承红丝砚文化为基础，通过展览、教育活动出版物和新闻媒体渠道，为大众全面认知和理解红丝砚藏品提供文化交流平台。

馆内的安全设施主要有安防、消防设备、监控控制室等。每个陈列展厅均有安装消防栓、报警设备。馆内设有安全监控控制室一间，并有专业人员定时监控，馆内还配备专职保安人员，每日对馆内各个展厅进行巡视排查，及时发现存在隐患。本馆在接待观众时，对参观者做实名登记，经常检查整顿包括开放路线在内的各重要部位的治安管理情况。

二、自查情况

1. 落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各岗位的消防安全职责，确定消防责任人。检查各项安全生产规章制度及各项应急预案。

2. 检查馆内的灭火器、疏散指示灯、消防通道等消防安全设施做了检查，确保各类设施完好有效。

3. 检查配电房通风良好，安全标识设立明显，配备符合要求的灭火器材。

三、加强培训、完善制度

1. 制定安全疏散预案，定期进行消防演练，提高员工消防安全意识和应急救援能力。定期培训员工安全自救知识。

2. 保卫人员全天在岗值班，能熟练掌握各系统操作流程，值班记录真实完整。

通过此次安全检查，博物馆针对存在的隐患逐一排查，堵漏洞、查死角，做到消防安全工作具体化、经常化，各项防范措施完善。

